

内部明电

发电单位 河南省市场监督管理局

签批盖章 杨自明

等级 特提 豫市监明电〔2021〕191号

豫机发专用章 号

河南省市场监督管理局 关于做好近期特种设备安全工作的 紧急通知

各省辖市、济源示范区、各省直管县（市）市场监督管理局，
省锅检院、特检院、应急中心：

近日，郑州、洛阳、平顶山、新乡、许昌等地持续遭遇强降雨，多地遭受水灾、发生严重内涝，严重影响特种设备安全运行。为认真贯彻落实习近平总书记对防汛救灾工作的重要指示，始终把保障人民群众生命财产安全放在第一位，抓细抓实各项防汛救灾措施，尽快恢复生产生活秩序，省局决定在全省范围内立即开展水浸水泡特种设备安全隐患排查治理专项行动。现将有关要求通知如下：

一、立即开展排查，迅速摸清隐患底数

各级市场监管部门要立即开展水浸水泡特种设备安全隐患排查，组织指导特种设备使用单位、电梯维保单位开展安全隐患排查摸底，以郑州、洛阳、平顶山、新乡、许昌等水灾严重地市为重点区域，重点检查地铁、车站、商场、医院、景区等公众聚集场所，住宅小区和重点生产企业的电梯、大型游乐设施、场（厂）内机动车辆、客运索道、压力容器和压力管道等特种设备。

省辖市级、省直管县（市）市场监管部门要摸清受灾情影响的特种设备安全状况，掌握特种设备受灾程度、数量和分布情况。

7月底前，特种设备受灾情况实行日报制度。各省辖市级、省直管县（市）市场监管部门于每日 16:00 前，将《水浸水泡特种设备情况汇总表》《水浸水泡特种设备情况明细表》报送省局特种设备处。

二、加强协同配合，全力推进隐患治理

各级市场监管部门要根据受灾情况，制定水浸水泡特种设备安全隐患排查治理方案，主要领导要靠前指挥，深入灾区一线，采取针对性措施，组织指导特种设备使用单位和维保单位开展水浸水泡特种设备安全隐患排查治理。

特种设备使用单位要全面开展安全隐患排查治理，加强日常巡查巡检，及时发现并消除安全隐患，确保设备安全运行。电梯使用单位要会同维保单位对水浸水泡电梯开展隐患排查治

理。大型游乐设施使用运营单位要联系设备制造厂商对水浸水泡设备进行安全检查，全面消除安全隐患。

电梯维保单位要对水浸水泡电梯立即开展针对性检查，对需要更换零配件、进行修理的或存在较大安全隐患的，要立即停用，并及时更换、修理，消除安全隐患，经保障性检验后方可使用。

省特检院、锅检院要主动靠前服务，充分发挥公益性安全技术保障作用，加强与当地市场监管部门和特种设备使用单位、电梯维保单位的协调配合，及时提供技术咨询和检验检测支持。保障性检验一律免费。

各级市场监管部门要优先组织地铁、车站、商场、医院等公众聚集场所和住宅小区等受水灾影响的电梯等特种设备隐患排查治理，协同电梯使用单位、维保单位尽快恢复使用。受水灾影响严重的公众聚集场所和住宅小区的电梯恢复运行后，电梯维保单位要派专人值守，确保电梯使用安全。

三、强化服务意识，加强值班值守

各级市场监管部门和省锅检院、特检院、应急中心要提升站位，强化大局意识、服务意识，严格工作标准，认真履职尽责，主动参与当地党委政府的防汛救灾、恢复生产生活秩序工作。要强化值班值守工作，实施领导带班、专人值守，做到人员在岗、专家待命、联络畅通，及时处置突发情况。各地电梯96333应急服务平台要保障正常运转，做到快速响应，及时处置。如遇特种设备突发事件，要按规定程序及时上报，严禁迟

报、瞒报、漏报。

联系人：杨剑 0371-65561957

联系邮箱：hnsjtsc@126.com

附件：1.水浸水泡特种设备情况汇总表

2.水浸水泡特种设备情况明细表

河南省市场监督管理局

2021年7月21日

附件 1

水浸水泡特种设备情况汇总表

填报单位：

填报日期：

场所类型 设备种类	景区	车站 (含高铁、地铁)	机场	商场	医院	高层住宅	工厂	其他区域
电梯 (部)								
大型游乐设施 (台)								
客运索道 (条)								
场 (厂) 内 机动车辆 (辆)								
起重机械 (台)								
锅炉 (台)								
压力容器 (台)								
压力管道 (公里)								

附件 2

水浸水泡特种设备情况明细表

填报单位：

填报日期：

序号	设备种类	行政区域	使用单位名称	注册登记代码/使用登记证编号	设备使用地点	受灾程度	场所类型	备注
1								
2								
3								
...								

备注：1. 设备种类填写电梯、大型游乐设施、客运索道等；
2. 行政区域填写县区名称；
3. 受灾程度氛围严重、一般两种，经水浸水泡的特种设备受灾程度为严重，疑似水浸水泡的受灾程度为一般；
4. 场所类型填写景区、车站、机场、商场、医院、高层住宅、工厂和其它区域。