

内部明电

发电单位 河南省市场监督管理局

签批盖章 杨自明

等级 特提 豫市监明电〔2021〕193号

豫机发专用章 号

河南省市场监督管理局 关于市场监管总局对我省特种设备隐患排查 治理专项监督检查情况的通报

各省辖市、济源示范区、各省直管县（市）市场监督管理局，
省锅检院、特检院：

7月14日至17日，市场监管总局特种设备隐患排查治理专项监督检查组对我省特种设备隐患排查治理和风险分级管控情况进行专项监督检查，先后检查郑州、洛阳等地9家特种设备使用运营单位和气瓶充装单位。现将有关情况通报如下：

一、被抽查单位存在的问题

（一）特种设备安全主体责任落实不到位。部分单位对特种设备安全管理工作重视不够，基础工作薄弱，存在特种设备

未办理使用登记、超期未检，未按规定成立安全管理机构，个别作业人员证件超期。个别单位未按要求开展特种设备隐患排查治理工作。

（二）特种设备安全管理不到位。部分单位安全管理制度不健全，针对性、可操作性不强。日常检查走过场，未能及时发现隐患。检查记录简单，气瓶充装记录、运行记录不能如实填写。大型游乐设施安全警示标志、注意事项、限高标尺未张贴在醒目位置。

（三）特种设备档案、资料管理不规范。部分单位未建立特种设备台账，人员证件、检验报告、应急预案、设备出厂资料等不齐全，存放无序。

（四）特种设备应急处置能力还需进一步提升。部分单位应急预案针对性、可操作性不强。应急救援装置超期，人员对应急流程生疏，对应急救援装置操作不熟练，应急救援演练流于形式。

二、特种设备安全监管存在的问题

（一）特种设备安全工作存在“上热、中温、下冷”现象。近期，市场监管总局、省局对建党百年大庆特种设备安全工作、涉燃气特种设备专项治理、“铁拳”行动黑气瓶整治等高度重视，反复动员部署，多次组织检查督查。市、县级局也能够深入企业现场检查，发现一些问题隐患。但从检查情况看，基层对当前特种设备安全形势和工作职责的认识还不到位，压力传导层层递减，安全监管的高压态势形成不够。

（二）基层特种设备现场检查还不到位。部分基层特种设备安全监管人员开展现场检查时，未能及时发现特种设备安全

隐患。对发现的问题隐患，督促整改的力度不够，对部分隐患没有实现闭环管理。个别县（市、区）局对市场监管总局、省局近期特种设备隐患排查治理行动，督促指导使用单位、充装单位自查自纠力度不够。

（三）特种设备安全监察基础还存在薄弱环节。基层特种设备安全监管能力还有待提升，现场检查工作质量有待提高。检验报告引用规范标准错误，检验发现问题后与当地市场监管部门沟通机制运行不畅。

三、下一步工作要求

（一）高度重视，压实各级各方安全职责。各省辖市、济源示范区、各省直管县（市）市场监管部门要严格贯彻落实省委省政府关于安全生产工作各项安排部署，单位主要负责人要亲自上阵，靠前指挥，对建党 100 周年期间的特种设备安全工作、涉燃气特种设备隐患排查治理、“铁拳”行动黑气瓶整治、民用气瓶充装站、检验站专项监督抽查、电梯鼓式制动器隐患排查治理等要进行再动员、再部署、再检查，层层压实责任，传导压力至基层、至企业、至生产一线，推进检查活动深入开展、取得实效，坚决防范特种设备事故发生。

（二）狠抓落实，做好问题隐患的后续整改。对市场监管总局检查组发现的问题隐患，郑州、洛阳市局要建立隐患整改台账，加大跟踪力度，实行对账销号制度，逐个进行“回访”确认，确保安全隐患整改到位，于 8 月 6 日前报送整改确认情况。对不能按时完成整改的单位，要立即采取有效措施，进行挂牌督办，并定期监督整改情况。隐患整改情况实行周报制度，每周五下午 15:00 前以书面形式报送省局特种设备处。

（三）举一反三，持续深化隐患排查治理。各级市场监管部门要按照市场监管总局、省局的安排部署，持续推进全省特种设备隐患排查治理工作。一是继续推进涉燃气特种设备隐患排查专项治理，重点检查设备的使用登记、定期检验、人员持证上岗情况。二是深入开展民用充装站、检验站的监督抽查工作，市、县级局要积极配合省局开展检查，并监督后续整改情况。三是持续开展“铁拳”行动黑气瓶整治，严厉打击翻新气瓶、违规充装等行为，全面整治“黑气瓶”产业链。四是全力推进电梯鼓式制动器隐患排查治理，要督促电梯使用单位、维保单位落实排查任务，省特检院要结合定期检验，逐台查验，确保消除隐患。

（四）夯实基础，不断提升基层监管能力。各省辖市、济源示范区、各省直管县（市）市场监管部门要加强对基层安全监察工作的技术指导和人员培训，提升特种设备安全监察工作的针对性和有效性。有条件的地市要利用远程教育、自媒体、短视频等多种方式，宣传特种设备安全知识，引导特种设备相关企业强化安全意识，提升管理水平。省锅检院、特检院要依法依规开展检验，严把检验报告质量关，加强与各级市场监管部门协调配合，及时将发现的重大安全隐患通报当地市场监管部门。

附件：市场监管总局检查组反馈问题汇总表

河南省市场监督管理局

2021年7月22日

附件

市场监管总局检查组反馈问题汇总表

序号	单位名称	地区	隐患问题
1	华润燃气万通路加气站	郑州郑东新区	<ol style="list-style-type: none"> 1. 内部编号 G9、G10 两条通用管道未办理注册登记; 2. 充装、管理、检查人员交叉任职; 3. 信息化系统没有充装前后的检查记录。
2	郑州缤纷城企业管理咨询有限公司	郑州郑东新区	<ol style="list-style-type: none"> 1. 在公众聚集场所使用 30 台以上（包含 30 台）电梯，未按规定成立特种设备安全管理机构和落实安全责任人; 2. 管理制度存档不规范，针对性不强，可操作性差; 3. 应急预案没有针对性，可操作性差。
3	荥阳市液化气有限公司	郑州荥阳市	<ol style="list-style-type: none"> 1. 安全管理人员证超期; 2. 部分压力管道没有办理使用登记证，也无相应的检验记录; 3. 压力容器没有年度检查记录; 4. 部分气瓶未办理使用登记证; 5. 气瓶充装记录不规范。例如，5 月 15 日登记气瓶 15 支，实际充装 202 支气瓶; 6. 日常巡查不规范，未及时发现储气罐液位显示问题; 7. 应急预案不规范，针对性不强，可操作性差; 8. 发现翻新气瓶。

4	郑州华强文化科技有限公司	郑州中牟县	1. 观光车缺少安全束缚装置，缺少上下车等警示标示。
5	瀛洲路新奥燃气调配门站	洛阳洛龙区	1. LNG 加气站压力管道未进行年度检查； 2. 部分压力管道未办理使用登记证。
6	洛阳隋唐城遗址公园	洛阳老城区	1. 电梯档案管理不规范，未做到一梯一档。
7	洛阳市王城公园	洛阳西工区	1. “疯狂老鼠”大型游乐设施运行记录不规范，记录不及时，在入口处缺少限高标尺。
8	伊川县龙凤山景区	洛阳伊川县	1. 日常检查记录缺乏针对性，流于形式； 2. “狂呼”大型游乐设施在入口处缺少限高标尺，应急救援通道堆放杂物
9	河南老君山文旅集团	洛阳栾川县	1. 应急预案针对性不强，可操作性较差。